

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rudolfstetten-Friedlisberg / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht

Baden, 3. Juli 2017

Bauherrschaft: Gemeinde Rudolfstetten, Friedlisbergstrasse 11, 8964 Rudolfstetten-

Friedlisberg

Bauingenieur: Hunziker Betatech AG, Bellariastrasse 7, 8002 Zürich

INHALT

1 A	LLGE	MEINES	3
		ung und Auftrag	3
		tunterlagen Untersuchungen	3
1.4 A	usge	führte Arbeiten	4
1.5 R	leprä:	sentativität der Untersuchung	4
2 G	EOL	DGISCHE ÜBERSICHT	6
3 A	NGE	FROFFENE UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE	6
		ächenschicht, Gehängeablagerungen	6
	⁄lorär elsur	ie itergrund (Molasse)	6 6
		ERVERHÄLTNISSE	7
5 B	AUTI	ECHNISCHE VERHÄLTNISSE	8
	rojek		8
		undwerte	9
	ushu chäc		10 10
		ortrieb	11
		asserhaltung Jerwachung	12 12
		re Empfehlungen und Hinweise	12
6 N	IATU	RGEFAHREN	12
TABE	LLEN		
Tabelle	e 1:	Sondierungen	5
Tabelle	e 2:	Ältere Sondierungen	5
Tabelle	e 3:	Baugrundwerte für ungestörte Verhältnisse	9
FIGUF	REN		
Figur 1	l:	Ausschnitt aus der Grundwasserkarte des Kantons Aargau 1:25'000	8
Figur 2	2:	Ausschnitt aus der Gefahrenkarte 1:2500	13

BEILAGEN

Beilage 1: Situation 1:1000, Lage der Sondierungen
 Beilage 2: Profil A 1:1000/100, geologisch bearbeitet
 Beilage 3: Rammsondierungen Nr. 17-1 bis 17-4, 1:100
 Kernbohrungen Nr. 17-11 und 17-12, 1:100



1 ALLGEMEINES

1.1 Einleitung und Auftrag

Im Auftrag der Gemeinde Rudolfstetten projektiert die Hunziker Betatech AG eine neue Verbindungsleitung zwischen der ARA Rudolfstetten und der ARA Limmattal. Es wird in diesem Zusammenhang als Planungsvariante im Gebiet Holistross in Erwägung gezogen, das neue Bauwerk mit einem grabenlosen Rohrvortriebsverfahren auszuführen. Im Rahmen der Projektierung waren die geotechnischen Rahmenbedingungen für die mögliche Realisierung des Rohrvortriebs abzuklären. Herr Roman Hirzel von der Hunziker Betatech AG beauftragte am 18. April 2017 die Dr. Heinrich Jäckli AG mündlich mit geologisch-geotechnischen Baugrunduntersuchungen mittels Kernbohrungen und Rammsondierungen. Basis für diesen Auftrag bildet das Angebot vom 16. März 2017.

1.2 Projektunterlagen

Zur Ausarbeitung des vorliegenden Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Hunziker Betatech AG

- [1] Situation Variante 6 / Anschluss an ARA Limmattal 1:500, Plan-Nr. 8568-WL01, 20.4.2017
- [2] Skizze Längsprofil 1:1000, ohne Plannummer, 16.2.2017

Karten der Schweiz, www.geo.admin.ch

[3] Höhenmodell swissALTI3D/DHM25

1.3 Ältere Untersuchungen

In der Umgebung des Projektabschnitts sind in der Vergangenheit bereits verschiedene geologische Abklärungen erfolgt. Es standen insbesondere die Resultate folgender Untersuchungen zur Verfügung:

- [4] Büro 3 B, R. Baumann (30.5.2002): Streckensanierung Alte Mühle Haltestelle Reppisch, Rudolfstetten / Bergdietikon, Geotechnischer Bericht
- [5] Dr. Heinrich Jäckli AG (2.10.2006): Streckensanierung BDWM, Alte Mühle-Reppisch, Bergdietikon / AG, Grundwasserüberwachung

Die für das Bauvorhaben relevanten Ergebnisse der älteren Untersuchungen wurden in den vorliegenden Bericht integriert.



1.4 Ausgeführte Arbeiten

Zur Abklärung der Baugrundverhältnisse wurden folgende Feldarbeiten durchgeführt:

Blétry AG, Küttigen

- 2 Rotationskernbohrungen Nr. 17-11 und 17-12 mit fortlaufender Kernentnahme, Sondiertiefe 12.0 bzw. 13.0 m,
- 3 Standard-Penetration-Tests in den Bohrungen Nr. 17-11 und 17-12 zur Bestimmung der Lagerungsdichte,
- Einbau von PVC-Piezometerrohren (ø 2") in den Bohrungen zur Messung des Wasserspiegels.

Dr. Heinrich Jäckli AG, Baden

- Geologische Bauleitung über die Sondierarbeiten,
- Geologische Aufnahme der Bohrungen,
- 4 Rammsondierungen Nr. 17-1 bis 17-4 mit Bestimmung des dynamischen Rammwiderstandes, Rammgewicht 45 kg, Fallhöhe 20 cm, Spitzenquerschnitt 10 cm², Sondiertiefen 5.1–7.2 m,
- Kontrolle der Sondierlöcher bezüglich Wasserspiegellage während und nach Abschluss der Sondierarbeiten am 23.5.2017,
- Nachkontrolle des Wasserspiegels in den Piezometerrohren Nr. 17-11 und 17-12, letztmals am 27.6.2017,
- Einmessen und Nivellieren der Sondierstellen. Als Ausgangspunkt für das Nivellement diente der Polygonpunkt Nr. 5280 (436.39 m ü.M.) an der Bernstrasse (*Beilage 1*).

In der nachfolgenden *Tabelle 1* sind die wichtigsten zahlenmässigen Angaben über die einzelnen Sondierungen zusammengestellt. Die Lage der Sondierungen ist aus dem Situationsplan ersichtlich (*Beilage 1*).

1.5 Repräsentativität der Untersuchung

Mit den durchgeführten geologisch-geotechnischen Untersuchungen wurden die Grundlagen für die weitere Projektierung im Sinne einer *Hauptuntersuchung* gemäss SIA 267, Ziff. 3.2.2.2 erarbeitet. Die beschriebenen Untergrund- und Wasserverhältnisse basieren auf einer Interpretation der punktuellen Sondierresultate. Aufgrund der grossen Distanz zwischen den Sondierpunkten können die vorhandenen Verhältnisse von der interpolierten Prognose abweichen. Die bautechnischen Empfehlungen beziehen sich auf die vorliegenden Projektunterlagen (*Kapitel 1.2*). Bei relevanten Projektänderungen oder einem neuen Projekt ist eine Neubeurteilung erforderlich.



Tabelle 1: Sondierungen

Sondierung	Terrainhöhe	Sondierart, Piezometer- rohr	Sondiertiefe	Wasserspiegel			
				Tiefe	Kote	Datum	
Nr.	т ü.М.	*)	m	m u.T.	т ü.М.	-	
17-1	431.38	R	6.9	3.05	428.33	18.05.2017	
17-2	435.02	R	7.2	4.10	430.92	23.05.2017	
17-3	444.21	R	5.1	1.55	442.66	23.05.2017	
17-4	440.31	R	7.0	2.65	437.66	23.05.2017	
17-11	438.62	KB P **)	12.0	3.96 4.00	434.66 434.62	23.05.2017 27.06.2017	
17-12	443.09	KB P **)	13.0	2.90 2.97	440.19 440.12	23.05.2017 27.06.2017	

*) KB = Rotationskernbohrung R = Rammsondierung P = Piezometerrohr

**) OK Piezometerrohr

Nr. 17-11 438.41 m ü.M. ø 2" Nr. 17-12 442.90 m ü.M. ø 2"

Tabelle 2: Ältere Sondierungen

Sondierung	Terrainhöhe	Sondierart, Piezometer- rohr	Sondiertiefe	Wasserspiegel			
				Tiefe	Kote	Datum	
Nr.	т ü.М.	*)	m	m u.T.	т ü.М.	_	
04-1	437.82	KB	6.2	2.08	435.74	20.06.2005	
04-2	434.07	KB	7.6	3.83	430.24	20.06.2005	
04-3	431.30	KB	6.5	2.26	429.04	20.06.2005	
04-4	430.79	KB	7.8	2.35	428.44	20.06.2005	
02-RB 1	430.43	KB P	8.0	2.21	428.22	05.12.2001	
02-RS3	431.21	R	4.4				
02-RS4	431.44	R	1.6				
02-RS5	431.50	R	4.2				
02-RS6	430.65	R	3.4			_	

*) KB = Rotationskernbohrung R = Rammsondierung P = Piezometerrohr



2 GEOLOGISCHE ÜBERSICHT

Der Projektabschnitt liegt im Bereich des Zusammenflusses des Rummelbachs und der Reppisch. Das Reppischtal wurde während der grössten Vergletscherung durch den östlichen Teil des Reussgletschers in den praktisch horizontal gelagerten Felsuntergrund aus Sandsteinen und Mergeln der Oberen Süsswassermolasse eingeschnitten. Im Verlaufe der jüngsten Eiszeit («Würm-Eiszeit») wurde das Tal trogförmig ausgeweitet und lokal in der Talsohle durch geringmächtige Moränenablagerungen aufgefüllt. Spät- und nacheiszeitlich gelangte bereichsweise ein geringmächtiger Schotter zur Ablagerung. An den Talflanken liegen über der Felsoberfläche Gehängeablagerungen.

3 ANGETROFFENE UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE

3.1 Oberflächenschicht, Gehängeablagerungen

In den Sondierungen wurden unter der dünnen, humosen Oberflächenschicht aus schwach tonigem, mässig bis stark siltigem Feinsand bis in eine Tiefe von 3.1–6.4 m Gehängeablagerungen angetroffen. Die Gehängeablagerungen setzen sich materialmässig aus tonigsiltigem Feinsand sowie tonigem Silt mit unterschiedlich viel Feinsand zusammen. Darin eingestreut sind Kies sowie einzelne Steine. Die Gehängeablagerungen enthalten, obwohl in den Sondierungen nicht angetroffen, nebst Steinen auch Blöcke mit einem Durchmesser bis schätzungsweise 1 m. Die bindigen Anteile der Gehängeablagerungen wurden in einem weichen bis steifen, die eher sandigen Partien in einem erdfeuchten Zustand angetroffen. Die Lagerungsdichte der Gehängeablagerungen ist aufgrund der gemessenen Rammwiderstände als klein zu taxieren.

3.2 Moräne

Unter den Gehängeablagerungen folgt mit Ausnahme der Sondierungen Nr. 17-2 und 17-11 Moräne. Die Moräne wurde in der Bohrung Nr. 17-12 in Form von teilweise tonigem, mässig bis stark siltigem Feinsand mit wenig bis reichlich Kies, Steinen und Blöcken angetroffen. In der Moräne können im Projektgebiet sandig-kiesige Schichtpartien enthalten sein, welche in den älteren Sondierungen als tonig-siltiger Kies mit reichlich Sand, Steinen und Blöcken vorgefunden wurden.

Der Gewichtsanteil der Steine und Blöcke variiert in den Sondierungen zwischen 10 und 20 % und kann lagenweise auch bis ca. 30% betragen. In der Moräne können erfahrungsgemäss auch grössere Blöcke (Findlinge) auftreten, deren Inhalt wenige m³, in seltenen Fällen sogar wenige 10 m³ betragen kann.

3.3 Felsuntergrund (Molasse)

Zuunterst wurde in den Sondierungen ab einer Tiefe von 3.1 bis 11.2 m der Felsuntergrund aus Molasse vorgefunden. Die weitestgehend horizontal liegenden Molasseschichten bestehen in den Sondierungen aus einer Wechsellagerung aus Sandstein- und Mergelbänken, wobei die Sandsteinbänke dominieren.



Der Felsuntergrund ist in den Bohrungen ab der Felsoberfläche bis in eine Tiefe von rund 5 m mässig bis stark verwittert und setzt sich vorwiegend aus teilweise mergeligem, feinkörnigem, zumeist schlecht zementierten Sandstein und untergeordnet aus tonigem Mergel zusammen. Die verwitterten Felsschichten waren mit den Fingern mehrheitlich noch knapp zerdrückbar und von Hand noch gut bis knapp zerbrechbar. Der harte, unverwitterte Molassefels wurde in der Bohrung Nr. 17-11 ab 8 m u.T. in Form von mergeligem Sandstein erbohrt. In der Sondierung Nr. 17-12 wurde der unverwitterte Fels bis in eine Tiefe von 13 m nicht erreicht.

Das Gebirge ist geschichtet und zerklüftet, wobei aufgrund der Bohrungen von engstehenden, sehr steilen bis praktisch senkrechten Kluft-/Trennflächen ausgegangen werden muss. Die Klüfte sind mit tonigem, weichem Material verfüllt.

Die Untergrenze des Felsuntergrundes aus Molasse wurde mit den Sondierungen nicht erreicht und ist auch erst in grösserer Tiefe zu erwarten.

4 WASSERVERHÄLTNISSE


Der Projektabschnitt befindet sich ausserhalb des schmalen und langgestreckten Grundwasservorkommens des Reppischtals (*Figur 1*). Gespeist wird das Grundwasser in diesem randlichen Bereich hauptsächlich durch bergseits zusickerndes Hangwasser sowie durch oberflächlich einsickerndes Meteorwasser. Das vorhandene Grundwasser fliesst entlang der Schotteruntergrenze in östlicher bis nordöstlicher Richtung dem Grundwasservorkommen in der Talsohle zu. Dieses steht in enger wechselseitiger Beziehung zur Reppisch, welche je nach Bachabschnitt sowie Witterungs- und Wasserverhältnissen in das Grundwasser infiltriert und andernorts wiederum die Vorflut darstellt.

Der Projektabschnitt liegt im Übergangsbereich zwischen der Talsohle und den umgebenden Gesteinsschichten der Oberen Süsswassermolasse, die als schlecht durchlässig zu bewerten sind und einen Wasserstauer darstellen. Die über dem Felsuntergrund angetroffenen Gehängeablagerungen und Moräne sind als ebenfalls schlecht durchlässig zu bewerten.

In den Sondierungen wurde in einer Tiefe von 1.55 bis 4.10 m Wasser angetroffen. Es handelt sich hierbei um Hangsickerwasser, welches innerhalb der besser durchlässigen Schichtpartien der Lockergesteinschichten aus Gehängeablagerungen und Moräne oder in der Verwitterungszone bzw. den Klüften der Molasse talwärts generell gegen Osten sickert. Bei den gemessenen Wasserspiegellagen dürfte es sich aufgrund der vorangegangenen Trockenwetterphase um eher niedrige Wasserstände handeln.

Das Projektareal ist gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau (Stand Juni 2017) dem Gewässerschutzbereich Au (nutzbare unterirdische Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete) zugeordnet.





Figur 1: Ausschnitt aus der Grundwasserkarte des Kantons Aargau 1:25'000

5 BAUTECHNISCHE VERHÄLTNISSE

5.1 Projekt

Die projektierte Verbindungsleitung soll im Gebiet Holistross in einem rund 300 m langen Teilabschnitt mit einem grabenlosen Rohrvortrieb auszuführen. Die Tiefenlage des Vortriebsbereiches ist noch nicht exakt definiert, dürfte aber gemäss aktuellem Planungsstand rund 2 m u.T. (geringste Überdeckung) bis rund 20 m. u.T. (grösste Überdeckung) verlaufen. Für die Realisierung einer neuen Verbindungsleitung muss u.a. die Bernstrasse unterquert werden.



Nach den vorliegenden Planunterlagen liegen die Sohlen der Schächte zwischen ca. 437 m ü.M. (Startschacht) und 427 m ü.M. (Zielschacht, Anschlusspunkt). Damit liegen die Sohlen voraussichtlich in den Gehängeablagerungen.

5.2 Baugrundwerte

Für erdstatische Berechnungen können die aufgrund der Sondierergebnisse geschätzten Baugrundwerte gemäss SIA-Norm 267 (Geotechnik) der nachfolgenden *Tabelle 3* verwendet werden. Es handelt sich dabei um geschätzte Mittelwerte mit Angabe von Extremwerten.

Tabelle 3: Baugrundwerte für ungestörte Verhältnisse (geschätzte Mittelwerte Xm, in Klammer Extremwerte Xextr)

Bodenbeschreibung	Raumlast	Kohäsion	Reibungs- winkel	Zusammendrückungsmodul		
				Erstbelastung	Wiederbelast.	
	γ	c'	arphi'	ME	ME'	
	[kN/m³]	[kN/m²]	[°]	[MN/m²]	[MN/m²]	
Gehängeablagerungen						
– toniger Silt mit Feinsand	19 (20)	(4) 6 (10)	(26) 28	(10) 15 (30)	45	
– tonig-siltiger Feinsand	19 (20)	(2) 4 (6)	(29) 31	(10) 15 (30)	45	
Moräne						
– teilweise toniger Silt/Feinsand mit Kies,	21 (22)	(5) 10 (15) a)	(31) 33	(40) 50 (80)	150	
Steinen, Blöcken – tonig-siltiger Kies mit Sand, Steinen und Blöcken	21 (22)	(2) 4 (6) a)	(35) 37	(40) 50 (80)	150	
Obere Süsswassermolasse						
– Mergel, verwittert	22 (23)	(10) 20 (40) b)	(24) 26 c)	>60	>200	
 Sandstein, verwittert 	23 (24)	(5) 10 (20)	(30) 32	>60	>200	
– Mergel, unverwittert	23 (24)	(30) 50 (80) b) dc=2-20 N/mm ² d)	(24) 26 c)	praktisch inkompressibel		
– Sandstein, unverwittert	24 (25)	(50) 80 (100) dc=5-50 N/mm ² d)	(31) 33	praktisch inkompressibel		

Umrechnung Einheiten:

 $1 \text{ kN/m}^3 = 0.1 \text{ t/m}^3 \qquad 1 \text{ kN/m}^2 = 0.1 \text{ t/m}^2 = 0.01 \text{ kg/cm}^2 \qquad 1 \text{ MN/m}^2 = 100 \text{ t/m}^2 = 10 \text{ kg/cm}^2$

- a) technische Kohäsion infolge hoher Lagerungsdichte (geht bei Auflockerung vollständig verloren)
- b) in den praktisch horizontal verlaufenden Schichtflächen Null
- c) in Extremfällen in den praktisch horizontal verlaufenden Schichtflächen auch kleinere Werte von 10–14° möglich
- d) einachsige Druckfestigkeit dc

Für die Bestimmung der charakteristischen Werte Xk kann folgende Formel verwendet werden:

 $Xk = Xm - \alpha (Xm - Xextr)$

Faktor für Zuverlässigkeit α:

 α = 0.40 für Kohäsion c' (berechneter Wert ist auf die ganze Zahl abzurunden)

 α = 0.20 für übrige Parameter



Erdbeben

Für die erdbebengerechte Projektierung gemäss SIA-Norm 261 (Einwirkungen auf Tragwerke) ist der Untergrund im Untersuchungsgebiet aufgrund der Sondierergebnisse und den Angaben aus dem Geoportal des Kantons Aargau bezogen auf das vorliegende Projekt der Baugrundklasse E und F2 zuzuordnen.

5.3 Aushub

Belastungssituation Boden und Untergrund

Es ist zu beachten, dass im Umfeld der Bernstrasse ein Eintrag im Prüfperimeter Bodenaushub vorhanden ist. Als mögliche Belastungsursache werden dabei Emissionen aus dem Strassenverkehr (Treibstoffverbrennung, Abgasemission, Abrieb von Strassenbelag, Bremsbelag und Pneus) sowie aus Bahnverkehr (Abrieb von Fahrleitungen und Stromabnehmer, Rädern, Schienen, Bremsbelägen) aufgeführt. Als «Boden» bezeichnet man die oberste belebte Erdschicht, welche aus Oberboden (Humus) und Unterboden besteht und im Mittelland eine Mächtigkeit bis ca. 1 m erreicht. Für das Projekt bedeutet dies, falls Boden im eingetragenen Streifen entlang der Bernstrasse entfernt und nicht wieder auf der jeweiligen Projektparzelle verwertet werden kann, dieser vor Baubeginn untersucht werde muss.

Im Kataster der belasteten Standorte (KBS) ist im Projektgebiet kein Eintrag vorhanden.

Allfällig vorhandene belastete Aushubmaterialien (z.B. bauschutthaltige künstliche Auffüllungen) müssen aber einer gesetzes- und vollzugskonformen Weiterverwendung resp. Entsorgung zugeführt werden.

Verwendung des Aushubmaterials

Das Aushubmaterial ist reich an Feinanteilen und deshalb höchstens für untergeordnete Aufschüttungen oder Auffüllungen ohne hohe Verdichtungsanforderungen und dies nur in erdfeuchtem, nicht durchnässtem Zustand geeignet.

5.4 Schächte

Der Aushub in den Gehängeablagerungen und Moräne ist hinsichtlich seiner Materialzusammensetzung und Lagerungsdichte als normal baggerfähig einzustufen. Zu Erschwernissen können grössere Blöcke führen.

Aus Stabilitätsgründen eine Sicherung der Baugrubenabschlüsse erforderlich. Die Schächte können im Schutz einer abgespriessten «gestellten» oder «nachgetriebenen» Kanaldielenresp. Spundwand erstellt werden. Als Alternative ist aber auch eine Erstellung der Schächte im Schutze einer gebohrten Rühlwand oder eines runden Schachtes aus Spritzbeton möglich.

Als Dimensionierungsgrundlage können die Baugrundwerte der *Tabelle 3* in Rechnung gesetzt werden.



5.5 Rohrvortrieb

Vortriebsverfahren

Unter Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse (nicht verdrängbares Lockergestein und Fels) sowie der Länge der Vortriebsstrecke von rund 300 m bietet sich ein Vortrieb im HDD-Verfahren an. Es ist jedoch mit Erschwernissen beim Vortrieb zu rechnen, da die Untergrundverhältnisse stark variieren.

Beim HDD-Verfahren kann ggf. auf die Erstellung des Start- und Zielschachtes verzichtet werden, wenn die erforderlichen Radien der zu verlegenden Rohre mit den bohrtechnischen Möglichkeiten vereinbar sind. Ansonsten muss ein Start-/Zielschacht bis auf das erforderliche Niveau abgeteuft werden.

Wasseranfall

Der Vortrieb liegt unterhalb des gemessenen Hangsickerwasserspiegels. In der Vortriebsstrecke ist dementsprechend mit einem Wasseranfall zu rechnen. Das Wasser zirkuliert in den Lockergesteinsschichten (Gehängeablagerungen, Moräne), in den Klüften des Felsuntergrunds sowie und auf der Felsoberfläche.

Abbaubarkeit

In der Vortriebsstrecke ist mit variierenden Untergrundverhältnissen zu rechnen. Die einzelnen Schichten sind im Hinblick auf den Vortrieb wie folgt zu beurteilen:

- Gehängeablagerungen:
 - Lockergestein, bindig, weich bis steif
 - Lockergestein, nicht bindig, locker
- Moräne: Lockergestein, nicht bindig, mitteldicht bis dicht
- Molasse: Festgestein, einaxiale Druckfestigkeit 2-50 N/mm², Trennflächenabstand im Zentimeterbereich

Setzungen

Bei einem Vortrieb im Fels ist im Regelfall nicht mit signifikanten Setzungen an der Oberfläche zu rechnen. Setzungen können jedoch auftreten, wenn mit dem Vortrieb stärker verwitterte Bereiche oder Lockersteinsschichten (Gehängeablagerungen/Moräne) durchfahren werden. Es sollte eine Überdeckung von mindestens 1 m eingehalten werden. Die erforderliche Überdeckung ist auch auf den erforderlichen Überlagerungsdruck zu dimensionieren, um Setzungen und Grundbruch infolge des Spüldruckes zu vermeiden. Erfahrungsgemäss kann bei Bohrdurchmessern bis 300 mm in Abhängigkeit des Bohrverfahrens eine Überlagerung bis zum 4-fachen Bohrdurchmesser erforderlich werden. Bei grösseren Bohrdurchmessern können grössere Überlagerungen erforderlich werden.

Bei einer fachgerechten Ausführung des Vortriebs und der Einhaltung einer ausreichenden Überdeckung ist beim Einsatz der o.g. Vortriebsverfahren mit Setzungen und vorausgehenden Hebungen in der Grössenordnung von einigen Millimetern zu rechnen.



5.6 Bauwasserhaltung

In den möglichen Schächten ist mit Hangsickerwasser bzw. Kluftwasser sowie Meteorwasser zu rechnen. Das anfallende Wasser ist mit einer offenen Wasserhaltung (Drainagegräben und Pumpensumpf) abzuleiten. Die Anlage ist auf den Meteorwasserzutritt zu dimensionieren.

Die Ableitung des anfallenden Wassers hat nach der SIA-Empfehlung 431 zu erfolgen. Danach sollte das Baugrubenabwasser unter Vorschaltung eines Absetzbeckens in die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden. Dabei sind in hydrochemischer Hinsicht die entsprechenden Einleitbedingungen einzuhalten (evtl. Neutralisationsanlage erforderlich).

5.7 Bauüberwachung

Im Rahmen der Bauüberwachung sind vor, während und nach Abschluss der Bauarbeiten die notwendigen Messungen und Beobachtungen durchzuführen. Mit der Ausarbeitung des entsprechenden Überwachungskonzeptes ist der projektierende Ingenieur zu beauftragen.

Mit der Überwachung können kritische Bauphasen frühzeitig erkannt und allfällige nötige Gegenmassnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Zudem lassen sich ungerechtfertigte nachträgliche Forderungen zurückweisen und berechtigte Forderungen können quantifiziert werden.

5.8 Weitere Empfehlungen und Hinweise

Bei Unklarheiten in der Interpretation des vorliegenden geologisch-geotechnischen Berichtes ist der Geologe beizuziehen.


Geotechnische Risiken sind einschliesslich der Massnahmen zu ihrer Bewältigung in der *Projektbasis* unter Nennung der entsprechenden Gefährdungsbilder zu beschreiben (SIA 267, Ziff. 2.2.4). Dazu kann der vorliegende geologisch-geotechnische Bericht herangezogen werden. Die Erstellung der Nutzungsvereinbarung, der Projektbasis sowie des Kontroll- und Überwachungsplanes gemäss SIA 260 liegt im Verantwortungsbereich des projektierenden Ingenieurs.

Bei einer Abweichung von der Prognose ist der Geologe durch den projektierenden Ingenieur oder die Bauleitung für eine Beurteilung beizuziehen (vgl. SIA 267, Ziff. 2.2.1).

6 NATURGEFAHREN

Im Streckenabschnitt weisen gemäss Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons Aargau (Juni 2017) lokale Bereiche eine geringe Gefährdung hinsichtlich Überschwemmungen auf. Die Gefahreneinträge beruhen auf möglichen Oberflächenwasserzuflüsse von der Nordseite.





Figur 2: Ausschnitt aus der Gefahrenkarte 1:2500

Baden, 3. Juli 2017
151124 bericht 1.doc (PDF-Ausdruck) | SB/CM

Dr. Heinrich Jäckli AG

D. ludiu



Beat Schmitz, dipl. Bauingenieur FH



Beilagen zum Bericht vom 3.07.2017

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rudolfstetten-Friedlisberg / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht


Beilagen


Beilage 1: Situation 1:1000, Lage der Sondierungen

Beilage 2: Profil A 1:1000/100, geologisch bearbeitet

Beilage 3: Rammsondierungen Nr. 17-1 bis 17-4, 1:100

Kernbohrungen Nr. 17-11 und 17-12, 1:100





Beilage 3 zum Bericht vom 3.07.2017

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rudolfstetten-Friedlisberg / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht

Rammsondierungen Nr. 17-1 bis 17-4, 1:100 Kernbohrungen Nr. 17-11 und 17-12, 1:100

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rammsondierung Nr. 17-1 Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Ausführungsdatum: 19.05.2017 Kote OK Terrain: 431.38 m ü.M. Koordinaten: 2 672 185 / 1 2448 172 Kote OK Rohr: Tiefenangaben Rammdiagramm (m u.T.) Gehängeablagerungen Wsp. 18.05.2017 3.05 m u.T. 3.8 Moräne 6.0 6.9 **Molasse** Massstab für Rammdiagramm 200 300 400 500 100 600 kg/cm² Spezifischer Rammwiderstand Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm² www.jaeckli.ch Gestängereibung Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm und Nachschlagen von 20 cm Objekt Nr. Datei 151124 151124 RS 1.dsf ber/SB

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rammsondierung Nr. 17-2 Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Ausführungsdatum: 18.05.2017 Kote OK Terrain: 435.02 m ü.M. 2 672 170 / 1 248 114 Koordinaten: Kote OK Rohr: Tiefenangaben Rammdiagramm (m u.T.) Wsp. 23.05.2017 Gehängeablagerungen 4.10 m u.T. 6.4 7.2 **Molasse** Massstab für Rammdiagramm 100 200 300 400 500 600 kg/cm² Spezifischer Rammwiderstand Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm² www.jaeckli.ch Gestängereibung Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm und Nachschlagen von 20 cm Objekt Nr. Datei 151124 151124 RS 2.dsf ber/SB

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rammsondierung Nr. 17-3 Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Ausführungsdatum: 22.05.2017 Kote OK Terrain: 444.21 m ü.M. 2 672 150 / 1 248 005 Koordinaten: Kote OK Rohr: Tiefenangaben Rammdiagramm (m u.T.) Wsp. 23.05.2017 1.55 m u.T. ∇ Gehängeablagerungen 4.2 5.1 Moräne Massstab für Rammdiagramm 100 200 300 400 500 600 kg/cm² Spezifischer Rammwiderstand Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm² www.jaeckli.ch Gestängereibung Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm und Nachschlagen von 20 cm Objekt Nr. Datei 151124 151124 RS 3.dsf ber/SB

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse Rammsondierung Nr. 17-4 Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Ausführungsdatum: 22.05.2017 Kote OK Terrain: 440.31 m ü.M. 2 672 109 / 11 247 806 Koordinaten: Kote OK Rohr: Tiefenangaben Rammdiagramm (m u.T.) Gehängeablagerungen Wsp. 23.05.2017 2.65 m u.T. 3.1 Moräne 6.1 7.0 Molasse Massstab für Rammdiagramm 100 200 300 400 500 600 kg/cm² Spezifischer Rammwiderstand Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm² www.jaeckli.ch Gestängereibung Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm und Nachschlagen von 20 cm Objekt Nr. Datei 151124 151124 RS 4.dsf ber/SB

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse **Bohrung 17-11** Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Gemeindeverwaltung Rudolfstetten-Friedlisberg, Friedlisbergstrase 11, Rudolfstetten-Friedlisberg Bauherrschaft: Blétry AG, Benkenstrasse 52, 5024 Küttigen Bohrfirma: jäckli geologie Bohrmeister: D. Blétry Geologische Aufnahme: B. Schmitz. dipl. Bauingenieur TU Ausführungsdatum: 22. - 23. Mai 2017 2 672 163 / 1 248 060 Koordinaten: OK Terrain (OKT): 438.62 m ü.M. OK Rohr (OKR): 438.41 m ü.M. Datei: 151124 bohrungeb.dsf / ber Bohrlochversuche Bohrart Geologische Kote Tiefen Materialbeschreibung und ø Identifikation ab OKT (m) m ü.M. dunkelbrauner, leicht toniger, mässig bis stark siltiger Feinsand, humos, durchwurzelt, erdfeucht 438.52 0.1 Oberflächengrauer, schwach toniger, stark siltiger Feinsand, erdfeucht schicht шш brauner, toniger Silt/Feinsand, erdfeucht Einfachkernrohr, Bohr-ø 121 Gehänge-Ton-Abdichtung Standard-Penetration-Test (SPT) 2.0 brauner, sehr schwach toniger, stark siltiger Feinsand, reichlich bis viel Kies, einzelne Steinen, ablagerungen (Anzahl Schläge / 15 cm Eindringung) Kies schwimmt in feinkörniger Matrix, erdfeucht 3.00-3.45 m u.T. Wsp. 23.05.2017 grauer Silt/Feinsand, reichlich Kies, erdfeucht 100% 435.52 grauer und brauner, praktisch vollständig verwitterter, schlecht zementierter, feinkörnige Sandstein, 3.96 m u.T. 434.66 m ü.M. gut zerdrückbar, gut zerbrechbar, mässig bis stark absandend, glimmerführend grauer, verwitterter, stark mürber, schlecht zementierter, mergeliger Sandstein, gut bis knapp zerdrückbar, gut zerbrechbar, schwach absandend, glimmerführend grauer, verwitterter, feinkörniger Sandstein, knapp zerdrückbar, gut bis knapp zerbrechbar, schwach absandend, glimmerführend brauner, verwitterter, toniger Mergel, gut zerdrückbar, gut zerbrechbar grauer, verwitterter, feinkörniger Sandstein, knapp zerdrückbar, gut bis knapp zerbrechbar, schwach absandend, glimmerführend grauer, verwitterter, durch Bohrvorgang entfestigter, schlecht zementierter, feinkörniger Sandstein Doppelkernkernrohr, Bohr-ø 116 mm (siltiger Sand mit Sandsteinbrocken), glimmerführend, grauer, verwitterter, schlecht zementierter, weicher Sandstein, glimmerführend Molasse brauner, schwach verwitterter bis angewitterter, toniger Mergel, stark zerklüftet, nicht zerdrückbar, gut bis knapp zerbrechbar, gut ritzbar, vertikale Klüfte grauer, mergeliger Sandstein, hart 426.62 12.0 Rock Quality Designation (RQD) (Anteil Kernstücke > 10 cm)

Verbindungsleitung ARA, Bernstrasse **Bohrung 17-12** Rudolfstetten-Friedlisberg / AG Massstab 1:100 Gemeindeverwaltung Rudolfstetten-Friedlisberg, Friedlisbergstrase 11, Rudolfstetten-Friedlisberg Bauherrschaft: Bohrfirma: Blétry AG, Benkenstrasse 52, 5024 Küttigen jäckii geologie Bohrmeister: D. Blétry Geologische Aufnahme: M. Meyer, MSc ETH, Geologe Ausführungsdatum: 29. - 31. Mai 2017 2 672 132 / 1 247 925 Koordinaten: OK Terrain (OKT): 443.09 m ü.M. OK Rohr (OKR): 442.90 m ü.M. Datei: 151124 bohrungeb.dsf / ber **Bohrart** Geologische Kote Tiefen Bohrlochversuche Materialbeschreibung Identifikation und ø m ü.M. ab OKT (m) Einbauten Oberflächen-442.99 dunkelbrauner, leicht toniger, mässig bis stark siltiger Feinsand, humos, stark durchwurzelt, schicht brauner bis dunkelbrauner, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, erdfeucht, bis in ca. 1.0 m Tiefe Abdichtung durchwurzelt beige-brauner, toniger Silt, plastisch, viel Feinsand, wenig Kies, weich Standard-Penetration-Test (SPT) Wsp. 31.05.2017 2.90 m u.T. Gehänge-(Anzahl Schläge / 15 cm Eindringung) brauner, toniger Silt, wenig plastisch bis plastisch, wenig bis reichlich Feinsand, wenig bis reichlich 440.19 m ü.M. ablagerungen Einfachkernrohr, Bohr-ø 121 mm Kies, steif, zwischen 2.2 und 2.3 m wie auch zwischen 2.8-3.0 m u.T. Zwischenlagen aus leicht bis 3.00-3.45 m u.T. mässig siltigem Sand mit reichlich Kies 3.3 braun-grauer, toniger Silt, plastisch, viel Feinsand, wenig Kies, weich 439.29 beige-grauer z.T. leicht toniger, mässig bis stark siltiger Sand, wenig bis reichlich Kies, feucht 4.3 braun-grauer, stark tonig-siltiger Sand, wenig Kies, feucht 4.9 beige-grauer, mässig bis stark siltiger Sand, wenig Kies, feucht 6.00-6.45 m u.T. beige-brauner, z.T. leicht toniger, mässig siltiger Sand (hauptsächlich Feinsand), wenig bis reichlich Kies, trocken, Material liegt mehrheitlich in intakten zusammenhängenden Kernstücken vor, zwischen 7.25-7.55 m und 8.8-9.0 m zerbohrte Blöcke mit reichlich bis viel Bohrmehl Moräne dunkelbeiger, stark siltiger Feinsand, wenig bis reichlich Kies, Steine und Blöcke (gemessener max. ø 22 cm, Gewichtsanteil 10-20 %), erdfeucht, Steine und Blöcke bestehen hauptsächlich Rock Quality Designation (RQD) aus schwach verwittertem bis unverwittertem Sandstein, Material liegt praktisch vollständig mit (Anteil Kernstücke > 10 cm) zusammenhängenden Kernstücken vor, zwischen 10.5-10.7 m durchbohrter Sandsteinblock 431.89 11.2 grauer, schwach bis mässig verwitterter, mürber Sandstein, glimmerführend, Bruchstücke von Hand gut zerbrechbar, knapp bis nicht zerdrückbar, mit Fingernagel gut bis knapp ritzbar, mit Messer gut ritzbar, mit einem Hammerschlag zerschlagbar 12.0 Molasse grauer, schwach verwitterter bis unverwitterter Sandstein, glimmerführend, Bruchstücke von Hand nicht zerbrechbar, nicht zerdrückbar, mit Fingernagel knapp bis nicht ritzbar, mit Messer knapp 430.09 ritzbar, mit 2-5 Hammerschlägen zerschlagbar, Schichteinfall ca. 10-15°, Klüfte ca. 70-80° zur Schichtung, Kluftabstände ca. 4-5 cm, Kluftfüllung teilweise aus tonigem Silt